



Via Noalese 91/C 31059 Zero Branco (TV) tel: 0422 329953 - fax: 0422 487742 commerciale@madesolutions.it - www.madesolutions.it - 1/W / C.F. 04542740263 Codice SDI SUBM70N Cap. Soc. interamente versato €10.000,00 CCIAA di TV REA 358465

Scheda prodotto

Prodotto

Misure

PANNELLO OVERLAC LACCATO UV LUCIDO

Caratteristiche fisico-meccaniche Metodo di prova Risultati Carico N Classe raggiunta secondo CEN/TS 16209 Resistenza al graffio UNI EN 15186:2012 met.B 0,9 Classificazione Classificazione Classificazione Spessore vernice incis. zona 1 zona 2 zona 3 da 61 a 120 µm 1 2 2 mm supp. duri e teneri da 121 a 250 μm 3 mm 1 1 1 supp. duri e teneri UNI EN ISO 2409:2013 Quadrettatura Classificazione 0 nessuna porzione di film di vernice asportata asportazione della vernice inferiore al 5% 1 asportazione della vernice compresa fra 5% e 15% asportazione della vernice compresa fra 15% e 35% asportazione della vernice compresa fra 35% e 65% asportazione della vernice maggiore di 65% Indice (15 cicli) Rotture Resistenza agli sbalzi di temperatura UNI 9429:2015 met.B nessun cambiamento Classe raggiunta Punto iniziale (n° giri) Resistenza all'abrasione UNI EN 15185:2011 secondo CEN/TS 16209 140 Variazione Variazione di colore di colore Spazio CIE LAb Periodo di esposizione Scala grigi Invecchiamento accelerato al buio UNICHIM 2195:2007 DE 0,29 0,30 -0,01 -0,06 168 ore Tempo di contatto Prodotti 24 ore 1 ora Acido acetico (sol.acq. 4,4%) Ammoniaca (sol.acq. 10%) 5 Cloramina T (soluz.acq. 2,5%) Derivati fenolici (soluz. Acq. 0,5%) Etanolo (soluz. Acq. 48%) 4 Etanolo (96%) 3 Olio di oliva Olio di paraffina 5 Resistenza ai liquidi freddi BS 6222-3:2017, par.6 3 Margarina Burro 3 3 Succo di mirtillo Caffè 3 Τè Valutazione dei risultati 5 = nessun cambiamento 4 = lieve cambiamento visibile solo con luce riflessa 3 = leggero segno 2 = segno marcato o lieve degrado superficiale 1 = segno pronunciato o forte degrado superficiale





Via Noalese 91/C 31059 Zero Branco (TV) tel: 0422 329953 - fax: 0422 487742 commerciale@madesolutions.it - www.madesolutions.it P.IVA / C.F. 04542740263 Codice SDI SUBM70N Cap. Soc. interamente versato €10.000,00 CCIAA di TV REA 358465

| Caratteristiche fisico-meccaniche | Metodo di prova | Risultati | | | | | | |
|--|-------------------|---|--------------|---|--|-------------|---------------------------|------------|
| | | Tempo di esposizione (ore) | | Valutazione scala grigi 4/5 | DE | DL | Da | Db |
| Resistenza alla luce | UNI EN 15187:2007 | 20 Resistenza alla luce | | 4/5 | 0,59 | 0,00 | 0,21 | -0,55 |
| | | Valutazione scala grigi | | Resistenza alla luce Matassina di lana blu N. | | | | |
| | | > 4 | | > 6 | | | | |
| | | Temperatura °C | Valutazio | ne Des | Descrizione dell'indice numerico | | CO | |
| Resistenza delle superfici al calore umido | | 55 | 5 | | Nessun cambiamento visibile | | | |
| | | 70 | 5 | | Nessun cambiamento visibile | | | |
| | UNI EN 12721:2013 | 85 | 4 | Lieve cam soltanto q | Lieve cambiamento della brillantezza soltanto quando la sorgente di luce è nella superficie di prova verso l'o dell'osservatore | | a, visibile è riflessa | |
| | | 100 | 3 | Leggero | Leggero segno visibile da molte direzioni o osservazione | | | ezioni di |
| | | Classe raggiunta secondo CEN/TS 16209 B | | | | | | |
| Resistenza delle superfici al calore secco | | Temperatura °C | Valutazio | ne Des | Descrizione dell'indice numerico | | | со |
| | | 55 | 5 | Ne | Nessun cambiamento visibile | | | |
| | | 70 | 5 | Ne | Nessun cambiamento visibile | | | e |
| | UNI EN 12722:2013 | 100 | 4 | soltanto q | Lieve cambiamento della brillantezza, visi soltanto quando la sorgente di luce è rifle nella superficie di prova verso l'occhi dell'osservatore | | | è riflessa |
| | | 140 | 2 | Zo | Zona di lieve danneggiamento | | | 0 |
| | | 180 | 2 | Zo | Zona di lieve danneggiamento | | | |
| | | | Classe raggi | unta secondo CE | N/TS 162 | 09 C | | |

| Caratteristiche fisico-meccaniche | Metodo di prova | Unità di misura | Valore | |
|-----------------------------------|-----------------|-------------------|--|--|
| | | | | |
| Resistenza allo strappo | EN 319 | N/mm ² | 0,800 | |
| C.R.F. | EN 310 | N/mm² | 25 | |
| MOE | EN 310 | N/mm² | 2300 | |
| Rigonfiamento 24h (max) | EN 317 | % | 12 | |
| Tenuta delle viti faccia | EN 320 | N | 1100 | |
| Strappo superficiale | EN 311 | N/mm² | 1,2 | |
| Densità | EN 323 | Kg/m³ | 780 ± 5% | |
| Umidità | EN 322 | % | 4 - 11 | |
| Contenuto in silice | ISO 3340 | % | ≤ 0.05 | |
| Formaldeide CARB P2 | ASTM D-6007 | ppm | ≤ 0.11 | |
| TOLLERANZE DIMENSIONALI | | | | |
| Lunghezza e Larghezza | EN 324-1 | mm/m | ± 2.00 mm/m, massimo assoluto ± 5.0 mm | |
| Spessore | EN 324-1 | mm | ± 0.2 | |
| Squadro | EN 324-2 | mm/m | ± 2.0 | |



M.A.D.E SRL

Via Noalese 91/C 31059 Zero Branco (TV) tel: 0422 329953 - fax: 0422 487742 tel: 0422 329953 - 18X: 0422 487/42 commerciale@madesolutions.it - www.madesolutions.it P.IVA / C.F. 04542740263 Codice SDI SUBM70N
Cap. Soc. interamente versato €10.000,00 CCIAA di TV REA 358465

| Caratteristiche fisico-meccaniche | | Metodo di prova | | Valore | | |
|--|----------------------|-----------------------|-------|----------|----------------|--|
| Colore | Colori chiari | | | DE DL | ± 0.4 ± 0.3 | |
| | Colori ciliuri | CIELAB | | Da Db | ± 0.3 | |
| | Colori Intensi/Scuri | | | DE DL | ± 0.8 ± 0.6 | |
| | | | | Da | ± 0.6 | |
| Lucentezza | | UNI EN 13722:2004 60° | Gloss | Db ± 0.6 | | |
| si devono ritenere qualitativamente idonee eventuali macchie, sporco, puntini, fibresfilaciature, chiazze, buchi, avvallamenti avvallamenti sezionatura (LQA ≤ 4 %) Anteriormente 2 difetti < 0,3mm² distanziati di minimo 300mm Posteriormente 4 difetti < 0,5mm² oppure 1 difetto < 0,8mm² se con contrasto poco visibile distanziati di minimo 300mm ammesso nr.01 pannello per pacco (accatastato come primo in alto e segnalato da bollino colorato) con difetti in zone delimitate per facilitarne successivamente la sezionatura (LQA ≤ 4 %) | | | | | | |

LINEE GUIDA PER LA PULIZIA

Per una normale manutenzione delle ante laccate UV usare un panno morbido e detersivi neutri non abrasivi oppure più semplicemente un panno in microfibra con acqua. In caso di macchie ostinate può essere utilizzato l'alcool etilico molto diluito. Pulire immediatamente i liquidi che vengono a contato con l'anta onde evitare macchie persistenti. EVITARE : l'uso di acetone, diluenti, trielina, ammoniaca, creme abrasive o pagliette in acciaio che righerebbero irrimediabilmente le ante

NOTE SULLA MODALITA' DI STOCCAGGIO DEI PANNELLI

Devono essere stoccati in ambienti asciutti e ventilati (Temp ≥ 10°C umidità relativa 50-60%)

Non devono essere stoccati nelle vicinanze di fonti di calore, all'azione diretta della luce del sole, in prossimità di portoni comunicanti con

Non devono essere stoccati su pavimentazioni non planari e/o irregolari

L'imballaggio di eventuali pannelli residui non lavorati deve essere ripristinato pari a quello del pacco in origine (copertina inferiore-superiore e film estensibile)

NOTE SULLA PELLICOLA PROTETTIVA

La pellicola protettiva deve essere rimossa nel più breve tempo possibile dalla sua applicazione, appena ha espletato la sua funzione e comunque entro e non oltre 6 mesi dalla data di consegna